



Kurs «Verbindungstechnik Grundlagen»

Werkzeug- und Ausrüstungsliste

Die Teilnehmenden bringen mit:

1	Schutzbrille zum Löten	1	Kupferputzbürstli für 1/2" + 7/8"
1	Manometermessbrücke (Monteurhilfe) mit HD- und ND-Manometer	div.	Stahlwolle / Schleifpapier
1	Montagemesser mit Ahle/Entgrater (Sackmesser)	div.	Silber- und Kupferlot je ca. 100 g
1	Lecksuchspray	1	Wasserpumpenzange
1	Doppelgliedermeter	1	Klebeband um CU-Rohre zu schliessen
1	Metallmassstab	1	Schraderventilschlüssel
1	Anschlagwinkel 90°	2	Rollgabelschlüssel 12"
1	Metallbohrmaschine	2	Rollgabelschlüssel 8"
1	Metallbohrersatz 1 - 10 mm	1	Lötterspiegel
1	Biegeapparat 90/180° für 1/2"	1	Brand- und Personenschutzmaterial zur Unfallverhütung
1	Rohrabschneider 1/4" – 1 1/8"	1	Stickstoffflasche inkl. Druckminderer
1	Bördelwerkzeug	1	Acetylen oder Propan-Lötanlage komplett inkl. Flammruckschlag-Ventile und mind. einem Spitzbrenner und einem Buschelbrenner klein bis mittelgross
1	Aufweitwerkzeug (Rothenberger oder ähnlich) 3/8" – 7/8"	1	Wassereimer mit Putzlappen
1	Kupferrohr-Entgrater		
1	Ölpintli gefüllt mit Kälteöl für Bördel		

- ▶ Schreibutensilien
- ▶ Notizpapier
- ▶ Überkleid mit langen Ärmeln, Sicherheitsschuhe

Für Vollständigkeit und Funktion des Materials ist der Kursteilnehmer selbst verantwortlich.

Die definitive Werkzeug- und Ausrüstungsliste wird den Kursteilnehmern zusammen mit der Kursbestätigung spätestens zwei Wochen vor dem Kurs gestellt.